



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Пермского края

**Прокуратура
Дзержинского района г. Перми**

ул. Ленина, д. 85, г. Пермь
Пермский край, Россия, 614990
тел. (8-342) 246-53-51



Директору ГБПОУ «Пермский
профессионально-педагогический
колледж»

Свизеву О.В.

г. Пермь, ул. Хабаровская, 36

pprk@pprk.permkrai.ru

03061025 № 2-21-2025

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений антитеррористического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, об образовании,

В мае 2025 прокуратурой Дзержинского района г. Перми проведена проверка ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж», в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства.

В соответствии с п.п.2,3 ч.6 ст.28 Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в т.ч. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, а также обязана соблюдать права и свободы обучающихся.

Согласно ст. ст. 4, 9 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 № 124-ФЗ при осуществлении деятельности в области образования ребенка в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка, а юридические (должностные) лица подлежат ответственности за нарушение прав и законных интересов ребенка.

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» установлены основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 ФЗ «О противодействии терроризму» устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий).

Прокуратура Дзержинского района г. Перми
Пермского края
№ 2-21-2025/Пр.лн296-25-20570046

Ко № 000308

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (Далее «Постановление № 1006»), которые устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - объект (территория)).

В ходе проверки установлено, что ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса» осуществляет образовательную деятельность по ул. Хабаровская, 36, г. Перми проведено категорирование, 24.05.2023 утвержден паспорт безопасности, объекту присвоена 2 категория опасности.

В нарушение п. 17, п. п. «а» п. 26 требований Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж» не принято всего комплекса мер по воспрепятствованию неправомерному проникновению на территорию учреждения посторонних лиц, поскольку калитки открыты и не оборудованы системой контроля и управлением доступа.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Согласно ст. 16 Федерального закона «О пожарной безопасности» к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относятся участие в разработке технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, содержащих требования пожарной безопасности (норм и правил), правил пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Далее «ФЗ-123») положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом

регулировании", содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности; разработке технической документации на объекты защиты.

Во исполнение указанных положений Закона Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Далее ППР в РФ)), Приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194 утвержден свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Далее «СП 1.13130.2020»), Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 утвержден Свод правил «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы» (Далее «СП 1.13130.2009»), а также «ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», введенный в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2021 N 1503-ст (Далее: «ГОСТ 34428-2018»).

В ходе проверки установлено, что в нарушение вышеназванных норм законодательства на объекте защиты по ул. Голева, 10, г. Перми, допускаются нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

Общие (общезитие).

В нарушение п.12 ППР в РФ руководитель организации не обеспечил наличие на входных дверях складских и производственных помещений обозначенной категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны.

В нарушение п.9.3.9.1 ГОСТ 34428-2018 локальные планы эвакуации, установленные в комнатах для проживания, выполнены не в фотолюминесцентном исполнении.

В нарушение п. 18 ППР в РФ на дверях чердачных помещений и подвала не размещена информация о месте хранения ключей.

1 этаж (общезитие).

В нарушение п. 26 ППР в РФ запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих на балкон, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение ч.4 ст. 3 ФЗ-123, п.5.3.13 СП 1.13130.2020 ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1, 2 м. (по факту 0, 7 м.).

В нарушение ч.4 ст. 3 ФЗ-123, п.4.2.22 СП 1.13130.2020 двери, ведущие на балкон, открываются не по направлению эвакуации из здания.

В нарушение п. п. «а», п. 35 ППР в РФ в помещении бельевой допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.

В нарушение п. п. «и» п. 35 ППР в РФ в помещении бельевой допущено оставление без присмотра включенного электроприбора (модем).

В нарушение ч.1 ст. 88 ФЗ-123 п. п. 5.1.2,5.2.6 СП 4.13130.2013 в помещении бельевой (помещение склада, в которой допущено хранение легковоспламеняющихся жидкостей) не отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

В нарушение п. 26 ППР в РФ запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода, ведущего в центральный холл и непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение ч. 4 ст. 4 ФЗ-123, п.4.2.6 СП 1.13130.2020 в коридоре на пути эвакуации допущено устройство ступеней с различной высотой проступи.

В нарушение ч.4 ст. 4, ст. 88 ФЗ-123, п.п.5.1.2,5.2.6 помещение № 3, используемое под склад, не отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

В нарушение п.6 таб. 29 ст. 134 ФЗ-123 отделка пола спортивного зала выполнена материалами с неизвестными показателями пожарной опасности.

В нарушение ч.1, ч.6 ст. 88 ФЗ-123, п. 13 ППР в РФ в стене, отделяющей подвал и лестничную клетку, ограждающие конструкции не соответствуют пределу огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности.

В нарушение п. п. «к», п. 16 ППР в РФ под лестничной клеткой (у входа в подвал) допущено хранение различных предметов.

2 этаж (общезитие).

В нарушение п. 26 ППР в РФ запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих на балкон, а также на дверях эвакуационных выходов, ведущих на лестничную клетку, не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение ч.4, ст. 4 ФЗ-123, п.4.3.3 СП 1.13130.2020 ширина горизонтальных участков путей эвакуации мене 1,2 м. (по факту 0,7 м.).

В нарушение ч.4, ст. 4 ФЗ-123, п.4.2.22 СА 1.13130.2020 двери, ведущие на балкон, открываются не по направлению эвакуации из здания.

В нарушение п. п. «б» п. 27 ППР в РФ двери, установленные на пути эвакуации в коридоре, между секциями, заперты на ключ.

3, 4 этаж (общезитие)

В нарушение п. п. «б» п. 27 ППР в РФ двери, установленные на пути эвакуации в коридоре, между секциями, заперты на ключ.

5 этаж (общезитие)

В нарушение п. п. «б» п. 27 ППР в РФ двери, установленные на пути эвакуации в коридоре, между секциями, заперты на ключ.

В нарушение ч.1 ст. 88 ФЗ-123, п. п. 5.1.2,5.2.6 СП 4.13130.2013 помещение № 535, используемое под склад, не отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

Здание учебного корпуса колледжа

1 этаж.

В нарушение п. 26 ППР в РФ запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов. Ведущих наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение п. 14 ППР в РФ противопожарные двери складского помещения учебной кухни не имеют устройства для самозакрывания.

В нарушение п. 26 ППР в РФ двери эвакуационного выхода, ведущего из учебной кухни наружу заперты на замок.

В нарушение п. п. «б» п. 27 ППР в РФ на путях эвакуации в коридоре столовой у выхода на лестничную клетку допущено размещение различных предметов.

В нарушение п.6 табл. 29 ст. 134 ФЗ-123 отдела стен, пола и потолка обеденного зала выполнена материалами с неизвестными показателями пожарной опасности.

Подвал.

В нарушение п. п. «б» п. 16 ППР в РФ в подвале допущено размещение мебели и других предметов.

В нарушение п. п. «к», п. 16 ППР в РФ под лестничной клеткой (у входа в подвал) допущено хранение различных предметов.

Подвал столовой.

В нарушение п. 14 ППР в РФ противопожарные двери. Ведущие в подвальное помещение, не имеют устройств самозакрывания.

В нарушение ч.4 ст. 4 ФЗ-123, п.13.3.6 СП 5.13130.2009 в помещении для хранения муки дымовой пожарной извещатель расположен вплотную к строительному элементу потолка (деревянная балка).

Актный зал.

В нарушение ч.4 ст. 4 ФЗ-123 п.4.2.5 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выход со сцены в коридор менее 0,8 м. (по факту 0,49 м.)

В нарушение ч.4 ст. 4 ФЗ-123, п.4.3.4 СП 1.13130.2009 ширина горизонтального участка пути эвакуации прохода со сцены к эвакуационному выходу, ведущему в коридор, менее 1 п. (по факту 0,56 м.).

2 этаж.

В нарушение ч.4 ст. 4 ФЗ-123, п. п. «б» п. 27 ППР в РФ в лестничной клетке допущено размещение мебели.

В нарушение п. п. «е», п. 16 ППР в РФ в коридоре на путях эвакуации допущено размещение мебели, в результате чего ограничен доступ к огнетушителям.

В нарушение п. п. «в» п. 35 ППР в РФ кабинете № 70 (согласно технического паспорт) допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками.

В нарушение ч. 4 ст. 4 ФЗ-123, п.4.2.7 СП 1.13130.2009 двери эвакуационного выхода, ведущего на лестничную клетку, не имеют уплотнений в притворах.

В нарушение ч.4 ст. 4 ФЗ-123, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 не обеспечено наличие устройства для самозакрывания на дверях эвакуационного выхода, ведущего в лестничную клетку, из помещения спортивного зала.

Лаборатория поваров (отдельно стоящее здание)

В нарушение п. 26 ППР в РФ запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Боксы.

В нарушение п.14 ППР в РФ противопожарные двери электроцитовой не имеют устройств для самозакрывания.

В нарушение п. п. «а» п. 35 ППР в РФ допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении требований антитеррористического законодательства, законодательства о пожарной безопасности ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж», которые в случае их неустранения могут повлечь тяжкие последствия для жизни и здоровья неопределенного круга лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры к устранению отмеченных нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, а также недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, вследствие недостатков в служебной деятельности которых допущены отмеченные нарушения федерального законодательства.

3. Рассмотреть представление с участием работника прокуратуры Дзержинского района г. Перми, заблаговременно известив о месте, времени и дате его рассмотрения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах проинформировать прокуратуру района в письменной форме в месячный срок.

Одновременно разъясняю, что неисполнение требований прокурора, вытекающие из его полномочий, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Прокурор
Дзержинского района г. Перми

старший советник юстиции

А.Г. Костарев